

Mouvements de Terrain

Glissement de terrain à Claix

Date et lieu de l'évènement :

- 2017-12-30
- France
- Isère (38)
- Commune Claix

Description de l'évènement :

Un glissement de terrain a fait une victime le samedi 30 décembre 2017, dans la commune de Claix, en Isère. 1 500 m³ de matériaux ont dévalé une pente en quelques secondes. Le glissement a été si violent qu'il a tué une femme et détruit une partie d'un bâtiment.



Impacts et conséquences :

Vers 9 heures sur une maison où se trouvait trois personnes, une femme âgée de 76 ans a été ensevelie par la coulée, secourue par les sapeurs-pompiers et le SMUR, elle a succombé à ses blessures, les deux autres personnes ont été légèrement blessées.

Le glissement a déplacé jusqu'à 1500 mètres cubes de matériaux sur 30 mètres de long et 17 mètres de large.

Observations :

Après cet accident, toute la zone a été évacuée par les secours.

Une centaine de riverains ont été temporairement hébergés au gymnase de la Bâtie à Claix.

La mairie de Claix précise de son côté que l'habitation était une maison ancienne et qu'elle se trouvait sur une zone classée en "aléa faible" aux risques naturels.

Territoires impactés et principaux acteurs :

En raison des fortes pluies, le flanc de la colline qui surplombe le chemin de Jayères s'est effondré dans la matinée.

Des géologues de RTM (Restauration des Terrains en Montagne) sont arrivés pour estimer le volume de terre et évaluer le risque.

Evénements associés :

Contexte climatique :

Les pluies continues des 10 derniers jours, les fortes chutes de neige au-dessus de Claix, les variations de températures importantes à l'origine de la fonte du manteau neigeux sont autant de facteurs qui ont entraîné un phénomène d'accélération de l'événement, explique Michel Octru, Maire de Claix.

Autres points d'analyse :

Référents scientifiques et personnes ressources :

Sources des documents présents dans la synthèse :

- Photographie gauche : France bleu (30 décembre 2017)
- Photographie droite : Le Dauphiné Libéré (30 décembre 2017)
- Carte de localisation : Google Maps

Pour aller plus loin :

Ressources bibliographiques

Ressources internet

- https://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/isere-une-femme-de-76ans-meurt-ensevelie-par-une-coulee-de-boue-dans-sa-maison_2538145.html
- <https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/12/30/claix-ensevelie-par-une-coulee-de-boue-dans-sa-maison-une-septuagenaire-perd-la-vie>
- <https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-claix-une-septuagenaire-perd-la-vie-ensevelie-par-une-coulee-de-boue-dans-sa-maison-1514632701>
- <https://www.lci.fr/faits-divers/isere-une-septuagenaire-meurt-ensevelie-sous-une-coulee-de-boue-2074752.html>