

EFFONDREMENT DE CAVITES

A proximité de la commune de La-Roche-sur-le-Buis


Localisation : Les cavités principales rencontrées sur la zone d'étude sont localisées sur la D159 au sud-est de Buis-les-Baronnies.

Coordonnées GPS : N44.27191° E005.33504°



Photographie d'une cavité sous-terrainne

- 1 : Roche très altérée
Présence de travertin
- 2 : Muret de protection et
d'évacuation des eaux



Géologie : Roches carbonatées très fortement érodées.

Comment reconnaître le risque?

- Présence d'une cavité de taille plus ou moins importante
- Lithologie : terrain Quaternaire composé d'une matrice argilo-terreuse friables avec des blocs centimétriques à décimétriques
- Cours d'eau en contrebas
- Réseau karstique à envisager
- Probabilité d'effondrement